

01. Il est important de surveiller le degré d'humidité et la température ambiante. Le degré d'humidité idéal est aux alentours de 45%.

02. Essayez d'éviter les excès de chaleur ou de froid.

03. Durant les voyages, arrivé dans un nouvel environnement avec des températures différentes, gardez votre guitare dans son étui pour qu'elle s'acclimate aux nouvelles conditions.

04. Ne laissez pas votre guitare dans le coffre d'une auto trop longtemps exposée aux températures chaudes ou froides extrêmes.

05. Durant l'hiver ne laissez pas votre guitare trop près d'un calorifère à la maison. Ceci fera

sécher le bois trop rapidement et la fera fendre ou tordre.

06.L'été ne laissez pas votre guitare exposée au soleil ou dans des endroits trop humides comme les sous-sol et les chalets. (décollage du pont-déformation de la table d'harmonie-décollage des renforts-pliage du manche)